Commune de Lentilly

Etude :

Etude de zonage et schéma de gestion des eaux pluviales

Plan :

Diagnostic hydraulique - Modélisation

Maitre d'ouvrage :

Commune de Lentilly
15 rue de la Mairie
69210 LENTILLY
Tel : 04 74 01 70 49

Bureau d'études :

Réalités Environnement
BP 430
165, Allé du Bief
01604 TREVOUX Cedex
Tel : 04 78 28 46 02

Légende :

Mise en charge des tronçons

- Occurence 100 ans
- Occurence 30 ans
- Occurence 10 ans
- Occurence < 1 an
- Occurence < 1 mois
- Aucune mise en charge

Débordement des noeuds

- Occurence 100 ans
- Occurence 30 ans
- Occurence 10 ans
- Occurence < 1 an
- Occurence < 1 mois
- Aucun débordement

Echelle : 1 / 2 500

Fond : Cadastre

Source : Commune

Dossier : 150506

Suivi :

Version	Date	Objet	Intervenant
V1	Octobre 2016	Document initial	MB/MW

N

Secteur de dysfonctionnement mis en évidence par la modélisation

Volume débordé pour une occurrence décennale : 77 m³

Secteur de dysfonctionnement identifié dans le cadre de la phase 1 et confirmé par la modélisation

Volume débordé pour une occurrence décennale : 823 m³

Secteur de dysfonctionnement identifié dans le cadre de la phase 1 et confirmé par la modélisation

Volume débordé pour une occurrence décennale : 110 m³

Secteur de dysfonctionnement recensé par les élus de la commune et confirmé par la modélisation

Volume débordé pour une occurrence décennale : 136 m³

Secteur de dysfonctionnement identifié dans le cadre de la phase 1 et confirmé par la modélisation

Volume débordé pour une occurrence décennale : 43 m³

Secteur de dysfonctionnement recensé par les élus de la commune et confirmé par la modélisation

Volume débordé pour une occurrence décennale : 223 m³

Secteur de dysfonctionnement recensé par les élus de la commune et confirmé par la modélisation

Volume débordé pour une occurrence décennale : 59 m³